SMALTI METALLICI

SMALTI METALLICI è il nome commerciale che identifica una serie di finiture decorative metallizzate all'acqua per interni adatte per decorare pareti, soffitti, arredi ed elementi architettonici quali, ad esempio, colonne, scale, marcapiani.
SMALTI METALLICI donano prestigio agli ambienti arricchendoli con effetti carichi di energia ed impreziosendoli con i colori dei metalli in maniera originale ed unica.
SMALTI METALLICI sono disponibili in tre colori base: argento, oro e rosso. Da questi è possibile ottenere un'ampia gamma di tinte metalliche in diverse sfumature attraverso un semplice sistema tintometrico. Dai colori base si potranno così ottenere tutte le sfumature di argento, oro e rosso desiderate ed anche i colori nei toni del rame e del bronzo.
L'effetto decorativo (uniforme, liscio, a doratura, a foglia tamponata, ecc…) si raggiunge in funzione dell'attrezzo di applicazione che si intende utilizzare (pennello, rullo, tampone, pistola a spruzzo, ecc…).
Tutti i prodotti della serie **SMALTI METALLICI** rispettano la normativa 2004/42/CE in merito alle emissioni di VOC.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SMALTI METALLICI possono essere applicati su superfici di natura diversa previo trattamento delle stesse.

PARETI E SOFFITTI
Intonaci nuovi.
-Assicurarsi che l'intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo quattro settimane).
-Applicare un'eventuale mano di isolante fissativo all'acqua.
-Applicare una o due mani di pittura di fondo lavabile bianca.
Intonaci già pitturati.
-Pulire le superfici asportando eventuali parti in fase di distacco.
-Sporco e muffe vanno rimosse con appositi prodotti di pulizia e biocidi da parete. Vecchie pitture possono essere eliminate con adeguati sverniciatori per parete.
-Applicare una mano di isolante fissativo all'acqua.
-Applicare una o due mani di pittura di fondo lavabile bianca.

Per ottenere effetti lisci ed uniformi rasare a regola d'arte la pareti con appositi stucchi in pasta.

ALTRE SUPERFICI
-Pulire le superfici da pitturare, asportando eventuali parti in fase di distacco.
-Tracce di sporco o grasso vanno rimosse con appositi prodotti di pulizia.
-Applicare una mano di primer per assicurare un perfetto ancoraggio degli smalti al supporto.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

-DORATURA/ARGENTO/ROSSO: Applicare **SMALTI METALLICI** senza diluizione con rullo di lana incrociando i sensi di applicazione prima dall'alto in basso e successivamente da sinistra a destra senza tempo di attesa fra le due stesure. Attendere 4-5 ore ed applicare una seconda mano di prodotto con le medesime modalità.
-METALLIZZATO: per ottenere un effetto liscio ed uniforme, applicare **SMALTI METALLICI,** diluiti circa 15-20% con acqua, a spruzzo (ugello 1,3 mm) in due mani. Per la prima mano spruzzare il prodotto sulla superficie muovendo la pistola da sinistra a destra e in direzione contraria disponendo la farfalla della pistola in posizione orizzontale. Di seguito spruzzare dall'alto in basso e in direzione contraria girando la farfalla in posizione verticale senza tempo di attesa fra le due stesure. L'incrocio dei due getti determina l'uniformità di stesura del prodotto.
Ad essiccazione avvenuta applicare la seconda mano ripetendo l'applicazione come per la prima mano. Per ottenere i migliori effetti lisci ed uniformi applicare i prodotti su superfici rasate a regola d'arte.

-FOGLIA TAMPONATA (ORO/ARGENTO/ROSSO): Diluire il prodotto con circa 5-10% di acqua. Applicare **SMALTI METALLICI** su piccole porzioni di parete (circa 50x50 cm) con pennello ed immediatamente tamponare tutta la zona con apposito tampone.

Attrezzi: rullo di lana; pistola a spruzzo; pennello/tampone.
Diluizione: in funzione del tipo di applicazione.
Condizioni climatiche: Temperatura +5 / +35°C; Umidità relativa non superiore al 75%.
Essiccazione a T=23±2°C e UR=50±5%: in profondità 14-24 ore.
Gli attrezzi devono essere lavati con acqua immediatamente dopo l'uso.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Resa: 5-6 m^2/lt
Viscosità: 13000 ± 4000 cps
Peso Specifico: 1,18 ± 0,05 g/ml
pH: 8-10
VOC: 5 gr/lt

MANIPOLAZIONE - STABILITA'

Stoccaggio: in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35° C.
Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori sigillati, non presenta alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 12 mesi. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.
Il prodotto teme il gelo.

Nota di responsabilità
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.